



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱/۲۳

اطلاعیه فنی

شماره: ۱۳۹۶-۰۲



کلید مدرک: ۱۶۵۸۴

نوع خودرو: پارس و ۴۰۵

عنوان: روش رفع ایراد افت ناگهانی دور موتور در موتورهای TU5 Bosch ME7.4.4

به اطلاع کلیه نمایندگان مجاز می‌رساند در صورت مراجعه خودروی پارس یا پژو ۴۰۵ با موتور TU5 و

EMS Bosch ME7.4.4 با ایراد افت ناگهانی دور موتور، لازم است اقدام به تعویض ECU موتور گردد.

شرح دقیق ایراد:

۱- بعد از فشردن پدال گاز و برداشتن پا از روی پدال در حالت سکون، دور موتور به حدود 600 rpm می‌رسد و موتور در آستانه خاموش شدن قرار می‌گیرد، (در حالت سرد احتمال خاموش شدن دارد) که باعث لرزش شدید موتور و اگزوز می‌گردد.

۲- برداشتن کامل پا از روی پدال گاز به منظور کاهش سرعت در حالت حرکت، قبل از سرعت گیر یا سرپیچ، عقربه دور موتور تا حد خاموش شدن پایین می‌آید.

۳- برداشتن کامل پا از روی پدال گاز به منظور کاهش سرعت در حالت حرکت، قبل از سرعت گیر یا سرپیچ، عقربه دور موتور تا حد خاموش شدن پایین می‌آید.

شماره فنی	شرح قطعه
۲۰۹۰۳۱۹۷	ECU موتور بنزینی TU5JP4 با EMS:Bosch یورو ۴ با تگ و کد دسترسی (با EOBD)
۲۰۹۰۳۱۹۸	ECU موتور بنزینی TU5JP4 با ایموبلایزر با EMS:BOSCH EURO 4 با تگ و کد دسترسی (بدون EOBD)

صفحه: ۱

تصویب: معاونت مهندسی و کیفیت

تایید: مهندس کیفیت

تایید کننده: واحد تهیه کننده

نام: عبدالرضا امجدی

نام: مهندس خادمی

نام: مسعود چوپانی

نام: محمد علامی

از: ۱

امضاء:

امضاء:

امضاء:

امضاء: