

اطلاعیه فنی



تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۰۵

شماره: ۱۳۹۵-۹۵

کلید مدرک: ۱۶۳۸۹

نوع خودرو: سمند EF7 Bosch

عنوان: رویه رفع ایراد روشن شدن چراغ چک بدلیل خطای افزایش فشار ریل سوخت

عطف به اطلاعیه فنی ۷۱-۱۳۹۵، به اطلاع کلیه نمایندگان مجاز می‌رساند در صورت مراجعه خودروی

سمند دوگانه سوز EF7 با EMS Bosch ME7.4.9 NG با ایراد:

روشن شدن چراغ چک و درج خطای افزایش فشار ریل سوخت گاز بالاتر از 10.4 bar

نیاز به تعویض رگولاتور گاز سازه پویش نمی‌باشد.

لذا به منظور رفع ایراد، لازم است توسط نرم افزار عیب یاب ایکودیباک نسخه 9.15 اقدام به بروزرسانی

نرم افزار ECU موتور گردد.

خودرو	آخرین ورژن ECU بعد از دانلود	ورژن قبلی نرم افزار ECU
سمند EF7 دوگانه سوز Bosch ME7.4.9 NG	10SW013566	1037544104



صفحه: ۱

تصویر: معاونت مهندسی و کیفیت

نام: عبدالرضا امیدی

از: ۱

تایید: شماره ثبت کیفیت

نام: محمد حسینی

امضاء:

واحد تهیه کننده

تایید کننده:

امضاء:

اقدام کننده: محمد امیر

امضاء: