



اطلاعیه فنی - تعمیراتی



تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵/۱۵

شماره: ۳۹-۱۳۹۱

کدمدرک: ۱۴۳۷۸

نوع خودرو: سمند EF7

عنوان: روش رفع ایراد عدم عملکرد مناسب فن در موتورهای EFP

به اطلاع کلیه نمایندگان مجاز می رساند در صورت مراجعه خودروی سمند با موتور EF7 (بنزینی با EMS Siemens و سیستم مالتی پلکس) با ایراد روشن شدن دور تند فن رادیاتور پیش از باز شدن ترموستات و بدون عملکرد دور کند فن، جهت رفع ایراد لازم است اقدام به تعویض ترموستات با نوع بهینه به شماره فنی ۰۴۳۰۲۰۰۳ گردد.

توجه: بعد از تعویض ترموستات، لازم است از صحت هواگیری سیستم خنک کاری اطمینان حاصل نمود.



سوراخ یک میلیمتری روی ترموستات بهینه باید هنگام نصب در پایین واقع شود.

صفحه: ۱

از: ۱

تصویر: معاونت فنی و مهندسی

نام: عباس محمد هاشمی

امضاء:

تایید: مدیریت مهندسی خودرو

فربرز زینالی

امضاء:

اهد تهیه کننده

محمد علامیر

امضاء: