

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۲۵

اطلاعیه فنی

شماره: ۱۳۹۵-۱۵۹



کلید مدرک: ۱۶۵۵۹

نوع خودرو: سمند EF7


عنوان: خاموش شدن موتور در حرکت

به اطلاع کلیه نمایندگان مجاز می‌رساند در صورت مراجعه خودروی سمند با موتور EF7 و EMS زمینس با ایراد خاموش شدن خودرو در حرکت (در حالت گاز و بنزین) لازم است مطابق مراحل زیر اقدام گردد.

۱- خودرو را تست جاده نمایید.

۲- لحظه ای که خودرو خاموش شد اقدام به خواندن حافظه ECU با دستگاه ایکو دیاگ نمایید.

۳- در صورتی که خطای هر چهار کوئل نشان داده شود (ignition coil primary) و چراغ چک روشن شود، اتصال اینتر کانکتور دسته سیم کوئل به دسته سیم موتور بررسی گردد در صورتی که کانکتور دسته سیم به طور کامل قفل نشود و با کشیدن آن کانکتور جدا گردد، اقدام به تعویض دسته سیم موتور یا دسته سیم کوئل نمایید.



**نکته:** ایراد مذکور معمولاً در ارتعاشات و تکانهای ناشی از دست اندازها و ناهمواری های جاده بروز می‌نماید.

صفحه: ۱

تصویب: معاونت مهندسی و کیفیت

تایید: مدیریت کیفیت

واحد تهیه کننده

نام: عبدالرضا امیدی

نام: رحیم خادمی

نام: مسعود چوپانی

تایید کننده:

نام: حامد پورقهرمان

از: ۱

امضاء:

امضاء:

امضاء:

امضاء: