

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵

اطلاعیه فنی

شماره: ۱۰۶-۱۳۹۵



کلید مدرک: ۱۶۴۱۳

نوع خودرو: پژو ۲۰۶، سمند، دنا

عنوان: عدم تعویض دسته راهنما در سیستم ماتی پلکس

به اطلاع کلیه نمایندگان مجاز می‌رساند یکی از قابلیت‌های دسته راهنما روی خودروهای اکوماکس تغییر خط حرکتی (Lane change) نامیده می‌شود و این قابلیت به این صورت طراحی شده که اگر راهنما به مدت کمتر از ۰.۳ ثانیه فعال شود، راهنما ۵ دفعه به حالت چشمک‌زن عمل می‌کند و اگر مدت زمان نگهداری بالاتر از 0.3 ثانیه باشد عملکرد راهنما معمولی و دستی خواهد بود.



نکته: موضوع مذکور عملکرد عادی دسته راهنما در خودروی اکوماکس بوده و به عنوان ایراد تلقی نمی‌گردد و نباید دسته راهنما تعویض گردد.

صفحه:

تصویر: معاونت مهندسی و کیفیت

نام: ~~عبدالله امیدی~~

از:

تایید: مدیریت کیفیت

نام: ~~رحیم خادمی~~

امضاء:

واحد تهیه کننده

تایید: ~~مسعود چوپانی~~

امضاء:

امضاء: ~~حامد پورقهرمان~~

امضاء: